

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитин А.Г.

« 4 » апреля 2022 г

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 94 Красносельского района Санкт-Петербурга

Селезнева А.С.

« 20 » апреля 2022 г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№140 от 20 апреля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 3531,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да;
- 1.4. Год постройки здания: 2019
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 198264, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1
- 1.8. Основание для пользования объектом: Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3
- 1.13. Телефон, Е-mail вышестоящей организации:
Тел.(812)736-86-06, Факс (812) 736-86-06), tukrsl@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.14 - Образование дошкольное
- 2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования присмотр и уход за детьми;
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 270 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта проспект Ветеранов (дом.171)
Автобус: №163
Троллейбус: №46
Маршрутное такси: К-20, К-227, 639Б, К-130
Железнодорожная станция: Сергиево: - 2,2 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: проспект Ветеранов до объекта: 410 м;
 время движения (пешком): 7 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К), ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)

4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)
- 4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ №140 от 20 апреля 2022 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ №140 от 20 апреля 2022 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№140 от 20 апреля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 3531,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да;
- 1.4. Год постройки здания: 2019
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 198264, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1
- 1.8. Основание для пользования объектом: Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3
- 1.13. Телефон, E-mail вышестоящей организации:
Тел.(812)736-86-06, Факс (812) 736-86-06), tukrsl@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.14 - Образование дошкольное
- 2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования присмотр и уход за детьми;
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 270 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта проспект Ветеранов (дом.171)
Автобус: №163
Троллейбус: №46
Маршрутное такси: К-20, К-227, 639Б, К-130
Железнодорожная станция: Сергиево: - 2,2 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: проспект Ветеранов до объекта: 410 м;
время движения (пешком): 7 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К), ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-

5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№140 от 20 апреля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 3531,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да;
- 1.4. Год постройки здания: 2019
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации:
198264, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1
- 1.8. Основание для пользования объектом:
Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3
- 1.13. Телефон, E-mail вышестоящей организации:
Тел.(812)736-86-06, Факс (812) 736-86-06), tukrsl@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.14 - Образование дошкольное
- 2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования присмотр и уход за детьми;
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 270 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта проспект Ветеранов (дом.171)
Автобус: №163
Троллейбус: №46
Маршрутное такси: К-20, К-227, 639Б, К-130
Железнодорожная станция: Сергиево: - 2,2 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: проспект Ветеранов до объекта: 410 м
время движения (пешком): 7 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К) ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	3	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	2	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	3	л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенического помещения	на	1	л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на	3	л.
Приложение 7	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 81 (файл))	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Заведующий ГБДОУ №94
Красносельского района
Санкт-Петербурга
Должность


А.С.Селезнева
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:

Заместитель заведующего
Красносельского района
Санкт-Петербурга
Должность

В.А.Баранова
Ф.И.О.


Подпись

Старший воспитатель
Красносельского района
Санкт-Петербурга
Должность

Е.Е.Герасимчук
Ф.И.О.


Подпись

Председатель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

А.Г. Никитин
Ф.И.О.


Подпись


			 <p>фото 08</p>  <p>фото 08</p>  <p>фото 09</p>	<p>Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед калиткой.</p> <p>Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входу в здание. (Тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте).</p> <p>По пути движения от калитки к адаптированному для МГН входу, по тротуару, имеется участок с применением насыпных материалов</p> <p>Отсутствует занижение бордюрного камня.</p>	<p>С</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p>	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели перед калиткой. ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>-Установить тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте. в соответствии с п.5.1.3 СП 59.13330.2016, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2020</p> <p>-Для покрытий пешеходных дорожек не допускается применение насыпных или материалов, препятствующих передвижению МГН или с костылями п.3.7 СП 35-01-2001 2001 «Доступность зданий и сооружений» .</p> <p>-Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. п..5.1.8 СП.59.13330.2020 г</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К) ВНД(С)		01-02	Организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью по пути движения на территории (от входной калитки).

**I. Результаты обследования:
1. Территория, прилегающей к зданию (участок)**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
1.1	Автостоянка (парковка)		 фото 02 	Отсутствует оборудованная парковочная зона для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, вблизи входа в организацию доступного для инвалидов, но не далее 50 м.	К,О,С,Г,У	<p>- Следует направить обращение в органы исполнительной власти для принятия решения об оборудовании парковочной зоны для личного автотранспорта инвалидов согласно п. 5.2.1 - 5.2.4 СП 59.13330.2020</p> <p>- На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования для людей с инвалидностью, каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой 6,0 x 3,6 м, дорожными знаками, знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.в соответствии с п.5.2.1 СП59.13330.2020</p>	Текущий ремонт Организационные решения
1.2	Вход на внутреннюю территорию		 фото 01  фото 06	<p>Калитка Отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p> <p>Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p>	<p>- Установить кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам и МГН по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов, п.6.4.2 СП 59.13330.2020</p> <p>- Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.7.1.7 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт Организационные решения

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
Главный вход							
2.1	Входной узел		 фото 11	Со стороны подъема наружного лестничного марша и наружного пандуса не установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	К,О,С,Г,У	-Установить кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам и МГН по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020	Организа ционные решения
2.2	Наружный лестничный марш		 фото 17  фото 18	Перед лестничным маршем не размещены тактильные наземные указатели Лестничный марш имеет разную высоту подступёнка - (0,11м. -0,15м.) Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. находятся не в горизонтальной плоскости. На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил.	С О,С,Г,У О,С,Г,У С	Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018 п.5.1.12 СП.59 13330.2020 -Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59 13330.2020 -Перед нижним и верхним маршем лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,30 м п.5.1.13 СП 59.13330.2020 - На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматривать рельефные обозначения п.6.2.12 СП.59.13330.2020	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)		11-22	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

2.2	Наружный пандус		 <p>фото 16</p>  <p>фото 12</p>	<p>Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения имеет размер- 1,27м., на повороте- 1,12м.</p> <p>Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. в верхней и нижней части находятся не в горизонтальной плоскости.</p> <p>По продольным краям маршей пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотрены бортики высотой 0,12 м.</p>	<p>К</p> <p>К</p> <p>К</p>	<p>-Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер не менее 1,50 м по ходу движения. п.6.2.9 СП.59.13330.2020</p> <p>-Перед нижним и верхним маршами пандуса следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,30 м п.5.1.13 СП 59.13330.2020</p> <p>-По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м п.6.2.10 СП.59.13330.2020 п.3.31СНиП 35-01-2001</p>	<p>Капитальный ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
2.3	Входные двери		 <p>фото 20</p>  <p>фото 21</p>	<p>На второй створке размещены символы доступности входа для инвалидов по категориям.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери</p> <p>У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>С</p> <p>К,О,С,Г,У</p>	<p>-Информирующие тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 п.6.5.9 СП 59.13330.2020</p> <p>- Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020 п.6.5.9 СП 59.13330.2020</p> <p>-Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные решения</p>
2.4	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей		 	<p>Отсутствует место для собаки поводыря</p>	<p>С</p>	<p>Организовать: допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);</p>	<p>Организационные решения</p>

3.2	Пути эвакуации		 <p>фото 44</p>  <p>фото 25</p>  <p>фото 30</p>	<p>Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится с первого, второго, третьего, четвёртого этажа. По - внутренней лестнице По - внутреннему пандусу во внутреннюю территорию. На лифте с первого этажа - через главный вход, второй вход. Лестничный марш имеет разную высоту подступёнка - (0,11м. -0,15м.)</p> <p>Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. находятся не в горизонтальной плоскости. Ширина створки дверного полотна входной двери, тамбурной двери в свету-,82м Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. У доводчика на входной двери, тамбурной двери отсутствует задержка закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p>	<p>- Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы -Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59 13330.2020 -Перед нижним и верхним маршем лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,30 м п.5.1.13 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020</p>	<p>Текущий ремонт, Организационные решения</p>
-----	----------------	--	--	--	---	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)		22,26-81	Текущий ремонт, организационные мероприятия



* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.


I. Результаты обследования:
3. Путь движения в здании

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
3.1	Внутренний пандус		 фото 55	<p>Пристенные поручни Установлены на высоте: 0,53х 0,93м. Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. в верхней и нижней части находятся не в горизонтальной плоскости.</p> <p>Внутреннее ограждение с поручнями Поручни располагаются на высоте: 0,53м. х 0,93м. Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. в верхней и нижней части находятся не в горизонтальной плоскости.</p>	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	<p>-Вдоль обеих сторон всех пандусов необходимо устанавливать поручни на высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м. дополнительно на высоте 0,50 м. п.6.2.11 СП 59.13330.2020 п.6.17 СП 118-13330-2012</p> <p>-Перед нижним и верхним маршами пандуса следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,30 м п.5.1.13 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт, Организационные,
3.2	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным)		 фото 48  фото 47	<p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.</p> <p>На всех этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы этажность.</p> <p>На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил.</p>	С К,О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	<p>- Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020 п.6.5.9 СП 59.13330.2020</p> <p>-Следует применять двери, обеспечивающие задержку закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020</p> <p>- Обозначить тактильными пиктограммами направления движения, этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020</p> <p>- На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей п.6.2.12 СП.59.13330.2020</p>	Текущий ремонт Организационные решения

**I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения объекта**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
Вариант I – зона обслуживания инвалидов							
4.1	Кабинетная форма обслуживания						
4.1.1	Помещения Кабинеты Медицинский кабинет		 фото 79	Отсутствует обеспечение средствами информационной поддержки на путях движения.	К,О,С,Г,У	- Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, в пространстве для всех категорий инвалидов согласно п.6.5.2-6.5.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
4.2	Зальная форма обслуживания						
4.2.3	Раздевалка раздельные помещения Плавательный бассейн		 фото 71  фото 76	Отсутствует тактильная пиктограмма доступности. Отсутствуют вдоль стен бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых горизонтальные поручни - Для ориентирования слабовидящих необходимо вдоль стен бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей 0,5 м.от пола На основных маршрутах движения бассейна для людей с инвалидностью по зрению отсутствуют специальные тактильные полосы для информации и	К,О,С,Г,У С С К,О,С	- Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.7.1.7 СП 59.13330.2020 - Для ориентирования слабовидящих необходимо вдоль стен бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей 0,5 м.от пола - На основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна должны предусматриваться специальные тактильные полосы для информации и ориентации ширина - не менее 1,2 м. п. 8.5.8 СП 59.13330.2020 - Обходная дорожка по периметру ванн должна быть шириной не менее 2 м в крытых и 2,5 м у открытых ванн. На площади обходной дорожки следует	Текущий ремонт Организационные решения

		 	<p>ориентации. Край ванны бассейна по всему периметру не выделяется полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки. Для обеспечения доступа в бассейн инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и МГН отсутствует гидравлический подъемник.</p>	О,С,Г,У	<p>предусматривать места для хранения кресел-колясок. п. 8.5.10 СП 59.13330.2020 -Край ванны бассейна по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки. п. 8.5.10 СП 59.13330.2020 -Для обеспечения доступа в бассейн инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и МГН установить гидравлический подъемник. п.5.32 СП 310.1325800.2017</p>	
4.2.4	Санитарно-гигиеническое помещение Душевое помещение	 	<p>Отсутствует доступная душевая кабина для МГН. Имеющиеся санитарно- гигиенические помещения, душевые помещения не адаптированы для МГН</p> <p>Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой.</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p>	<p>-Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. п.6.3.5 СП 59.13330.2020 -Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. .п.6.3.5 СП.59.13330.2020 -Для ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен из помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,90 до 1,20 м п.8.5.8 СП 59.13330.2020 - Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -В дверях следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято свободно» п.6.3.9 СП 59.13330.2020</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные решения</p>

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)		35-70	Текущий ремонт, организационные решения
Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)		71-77,78-81	Текущий ремонт, организационные решения


* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
5.1	Универсальная кабина Расположена на 1 этаже		 фото 41	У раковины умывальника отсутствует зеркало. Отсутствуют крючки для одежды, костылей. В двери не предусмотрено запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/ свободно».	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. п.5.28 СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений -Установить крючок для костылей и других принадлежностей согласно, п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -В дверях универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/ свободно». п.6.3.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)		35-42	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.







Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации и связи (во всех зонах)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства						
6.1.1	Входной узел. Калитка		 фото 01  фото 02	<p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p> <p>Отсутствует тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входу в здание. (Тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте).</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p>	<p>-Обозначить вход тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020</p> <p>-Установить кнопку вызова ответственного сотрудника для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с п.6.4.2 СП 59.13330.2020</p> <p>-Разместить, информирующую тактильную вывеску с названием учреждения, времени оказания услуг, на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля п.5.1.3, п.6.5.3 СП 59.13330.2020</p> <p>-Установить тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте. в соответствии с п.5.1.3 СП 59.13330.2020, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2020</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные решения</p>

6.1.2	Адаптированный вход		 <p>фото 18</p>	<p>На второй створке размещены символы доступности входа для инвалидов по категориям.</p> 	К,О,С,Г,У	<p>-Информирующие тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 п.6.5.9 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт Организационные решения
6.2 Акустические средства							
6.2.1	Помещения Кабинеты.		 <p>фото 79</p>	<p>Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха.</p> 	Г	<p>i Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальные беспроводные устройства. располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10СП59.13330.2020</p>	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР
6.3 Тактильные средства							
6.3.1	Вход в здание		 <p>фото 01</p>  <p>фото 17</p>	<p>Перед калиткой отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная информация.</p> <p>Перед наружным лестничным маршем</p>	С С	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупред. функцию перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>Перед лестничным маршем (внизу, при приближении к лестнице по территории; и наверху входной площадки при приближении к началу спуска с лестницы). Размещать тактильные указатели до препятствия, перед дверьми, открывающимися навстречу по ходу движения, следует дополнительно учитывать безопасный радиус открывания двери п.8.1.6 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт Организационные решения

6.3.2	Пути движения в здании		 <p>фото 34</p>  <p>фото 80</p>	<p>Отсутствуют технические звуковые, световые средства информирования, ориентирования.</p> <p>Отсутствуют тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы</p> <p>Отсутствуют информационные таблички и указатели направления</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p>	<p>- Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, в пространстве для всех категорий инвалидов согласно п.6.5.3 СП 59.13330.2020</p> <p>- Установить тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы п.8.1.6 СП 59.13330.2016</p> <p>- Оборудовать пути движения МГН в здании набором информационных табличек и указателей направления, выполненных, в том числе, и в тактильном исполнении к доступному выходу, движения по лестнице, для посетителей и т.п.) (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020).</p> <p>- Информирующие тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 п.6.5.9 СП 59.13330.2020</p>	<p>Организационные решения</p>
-------	------------------------	--	---	--	---	---	--------------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)		01-81	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МГН.